

MECABLITZ 48 AF-1 digital

pro Pentax- / Samsung SLR - Digitální fotoaparáty / s P-TTL / TTL

NÁVOD K OBSLUZE

1.	Bezpečnostní pokyny	69
2.	Vycíleně funkce blesku	70
3.	Príprava blesku k použití	70
3.1	Pripravení blesku	70
3.2	Zdroj napětí	70
3.3	Vypnutí a zapnutí blesku	71
3.5	Automatické vypnutí (OFF) blesku	71
4.	LED displej na blesku	72
4.1	Indikace připravenosti k záblesku	72
4.2	Indikace správné expozice	72
5.	Informace na displeji	72
5.1	Zobrazení režimu blesku	72
5.2	Zobrazení rozsahu	72
6.	Zobrazení v hledáčku fotoaparátu	73
6.1	Indikátor připravenosti k záblesku	73
6.2	Indikátor expozice v zábleskovém režimu TTL	73
6.3	Varovný indikátor	73
7.	Provozní režimy („Menu“)	74
7.1	Zábleskové režimy TTL	74
7.2	Manuální zábleskový režim	74
7.3	Automatická synchronizace blesku na krátké záverky (FP nebo HSS)	75
7.4	Režim zamerování paprsku „Sb“	75
8.	Manuální korekce zábleskové expozice	76
9.	Speciální funkce (menu „Select“)	76
9.1	Motor Zoom hlavního reflektoru („Zoom“)	76
9.2	Dálkový režim jednotky slave (SL)	78
9.3	Rada zábleskových expozic („FB“)	78
9.4	Funkce automatického vypnutí OFF pro bleskovou jednotku	79
9.5	Modelovací světlo („ML“)	79
9.6	Režim Extended Zoom („Ex“)	79
9.7	Prechod m - ft („m“ / „ft“)	80
9.8	Synchronizace blesku na druhou lamelu záverky (režim REAR)	80
9.9	Nastavení formátu odpálení záblesku (S.Zoom)	80
9.10	Kontrast (CC)	81
10.	Techniky záblesku	81
10.1	Osvětlení neprímým zábleskem	81
10.2	Osvětlení neprímým zábleskem s destičkou reflektoru	81
10.3	Detailní záběry / makro snímky	82
11.	Synchronizace záblesku	82
11.1	Ovládání synchronizačního casu automatického záblesku	82
11.2	Normální synchronizace	82
11.3	Synchronizace blesku na druhou lamelu záverky (režim REAR)	82
11.4	Dlouhá synchronizace (SLOW)	83
12.	Automatické zamerování paprsku AF	83

13.	Ovládání spouštění (automatický záblesk)	83
14.	Údržba a péče	84
14.1	Aktualizace firmware	84
14.2	Reset	84
14.3	Formování kondenzátoru blesku	84
15.	Pokyny pro odstranování závad	84
16.	Technické údaje	86
17.	Doplňkové příslušenství	87

Tabulka 1:	Výkon záblesku pri maximálnim svetelném výkonu (P 1/1)	131
Tabulka 2:	Délka záblesku pri individuálnich úrovních cästečného svetleného výkonu	132
Tabulka 3:	Cas opakovani cyklu a pocet záblesku s ruznými typy baterí	133
Tabulka 4:	Maximálni výkon záblesku v režimu HSS	133

Úvod

Dekujeme Vám za zakoupení produktu Metz. Jsme šťastní, že Vás můžeme privítat jako zákazníka.

Je pochopitelné, že byste chtěli používat Váš blesk ihned. V každém případě Vám však doporučujeme, abyste si předem pozorně prostudovali tento návod k obsluze, abyste nejprve zjistili, jak blesk správne používat.

Tento blesk je vhodný pro:

- Analogové a digitální fotoaparáty Pentax s rízením záblesku a se středovým kontaktem sánek, práve tak jako pro kompatibilní digitální fotoaparáty znacky Samsung.

Tento blesk není vhodný pro jiné znacky fotoaparátu. Rovněž se podívejte na stránky s obrázky a na konec tohoto manuálu.

1. Bezpečnostní pokyny

- Tento blesk je výlucne urcen a schválen pro fotografické účely!
- Nikdy neodpalujte záblesk v blízkosti horlavých plynů nebo kapalin (benzinu, rozpouštědel apod.)! - HROZÍ NEBEZPEČÍ EXPLOZE!
- Nikdy nefotografujte řidice vozidla, autobusu, vlaku nebo jezdce na motocyklu ci cyklistu za jízdy. Mohou být oslneni zábleskem a způsobit nehodu!
- Nikdy neodpalujte záblesk v bezprostrední blízkosti očí! Blesk odpálený přímo do očí může osobě nebo zvířeti poškodit sítnici a vést až k závažnému poškození zraku, případně až ke slepotě!
- Pro napájení používejte pouze baterie uvedené v tomto návodu k obsluze!
- Nevystavujte baterie přílišnému teplu, slunečnímu záření, ohni a podobně!

- Nikdy nevhazujte vybité baterie do ohne!
- Vybité baterie by mely být z blesku ihned vyjmuty! Louh unikající z vybité baterie by poškodil zařízení!
- Nikdy nedobíjejte baterie, které k tomu nejsou určeny.
- Nevystavujte blesk ani nabíjecku baterií kapající nebo stríkající vode - například dešti!
- Chrante blesk pred nadmerným teplem a vlhkostí!
- Neukládejte blesk do príruční skrinky v palubní desce vozidla!
- Nikdy neumistujte nepruhledné predmety pred nebo priamo na reflektor blesku. Optická plocha reflektoru musí být pri odpálení blesku dokonale cistá. Toto je nutné sledovat, v opacném případe by velká energie záblesku popálila predmet nebo poškodila reflektor blesku.
- Nedotýkejte se optické plochy po sérii záblesku. Hrozi nebezpečí popálení!
- Nikdy zábleskové zarízení nerozebírejte! JE TO NEBEZPECNÉ - VYSOKÉ NAPETÍ! Zábleskové zarízení neobsahuje díly opravitelné v amatérských podmínkách.
- Když porídíte sérii snímku s bleskem o plném svetelném výkonu a s rychlým nabíjením pomocí NiCd clánku, dodržujte po 15 záblescích casovou prodlevu alespon 10 minut. V opacném případe bude zarízení pretíženo.
- Když porídíte sérii snímku s bleskem o plném svetelném výkonu a s rychlým nabíjením a s pozicemi 35 mm a méne, rozptylovac se zahreje následkem vysoké úrovne tepelné energie. Pro ochranu blesk automaticky navýší dobu nabíjení.
- Blesk muže být použit v kombinaci s fotoaparátem s integrovaným bleskem pouze v případe, že muže být blesk kompletně prehnut.
- Rychlá změna teploty muže vést ke sražení páry.
- Nikdy nepoužívejte v kombinaci s tímhle bleskem vadné baterie jakéhokoliv typu.

2. Vychlenené funkce blesku

Vychlenené funkce blesku jsou funkce, které byly speciálne prizpusbeny pro daný typ fotoaparátu. V závislosti na typu fotoaparátu jsou podporovány odlišné funkce blesku.

- Indikace pripravenosti záblesku v hledáčku fotoaparátu / na displeji fotoaparátu
- Indikace ovládání expozice v hledáčku fotoaparátu s TTL
- Ovládání synchronizačního casu automatického záblesku
- Záblesková expozice „FB“
- Automatický záblesk / ovládání spouštěni
- Ovládání kontrastu
- Režim zamerování paprsku "SB"
- Zábleskový režim TTL
- Zábleskový režim P-TTL
- Ovládání automatického doplnkového blesku TTL- / P-TTL
- Manuální korekce zábleskové expozice
- Synchronizace blesku na první nebo druhou lamelu záverky (REAR,

2nd curtain, SLOW2)

- Synchronizace blesku na krátké casy záverky P-TTL-HSS
- Ovládání automatického motoru zoom
- Ovládání automatického zamerování paprsku AF (mnoha-zónové zamerování paprsku AF)
- Indikace rozmezí pracovního rozsahu automatického záblesku
- Naprogramovaný režim automatického záblesku
- Funkce predblesku (neprímého záblesku) pro redukci efektu cervených očí
- Bezdrátový dálkový zábleskový režim P-TTL jako záblesková jednotka slave
- Funkce buzení
- Aktualizace firmware pres USB konektor

Je nemožné popsat všechny typy fotoaparátů a jejich individuální vycíleněně funkce v rozsahu techto instrukcí. Tudiž si prosím proctete popis režimu blesku v návodu k obsluze pro váš fotoaparát, kde naleznete, které funkce jsou podporovány, a které mohou být na fotoaparátu nastaveny manuálne.

3. Príprava blesku k použití

3.1 Pripevnení blesku

Pripevní blesku k fotoaparátu

Pred montáží a demontáží vypnete fotoaparát i blesk.

- Otočte vroubkovanou maticí (12) smerem k pouzdrou jednotky blesku tak daleko, jak je to jen možné. Pojistný kolík v sánkách adaptéra je nyní zcela zatažen v pouzdre.
- Nasuňte spodni část (patu) blesku zcela do sáněk příslušenství fotoaparátu.
- Otočte vroubkovanou maticí (12) smerem k pouzdrou fotoaparátu, jak je to jen možné. Upněte jednotku blesku v místě. Pokud nemá fotoaparát pojistný otvor, odpružený pojistný kolík se zatáhne do pouzdra tak, aby nepoškodil povrch.

Demontáž blesku z fotoaparátu

Pred montáží a demontáží vypnete fotoaparát i blesk.

- Otočte vroubkovanou maticí (12) smerem k pouzdrou jednotky blesku tak daleko, jak je to jen možné.
- Sejměte jednotku blesku ze sáněk příslušenství fotoaparátu.

3.2 Zdroj napetí

Vhodné baterie / dobíjitelné baterie

Mecablitz muže pracovat s nekterými z následujících baterií:

- 4 NiCad baterie 1.2V, typ IEC KR6 (AA). Umožnují velmi rychlé

znovunabytí blesku a jsou ekonomické, protože je možné je dobíjet.

- 4 NiMH baterie 1.2V, typ IEC HR6 (AA). Mají výrazně vyšší kapacitu než NiCad články a jsou méně škodlivé životnímu prostředí (neobsahují kadmium).
- 4 alkalické manganové suché články 1.5V, typ IEC LR6 (AA). Jsou bezúdržbovým laciným zdrojem energie.
- 4 lithiové baterie 1.5V, typ IEC FR6 (AA). Jsou bezúdržbovým laciným zdrojem energie s nízkou intenzitou samovybíjení.

V případě, že blesk nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie.

Výmena baterií

Baterie jsou slabé nebo bez napětí v případě, že cas opakování cyklu presáhne (plynoucí od stisknutí spouště blesku na plný výkon, např. v režimu M, na okamžik se opet rozsvítí indikátor pripravenosti záblesku (3)) 60 sekund.

- Vypnete blesk hlavním spinacem (1).
- Vysunte kryt prostoru pro baterie (9) směrem vpřed a kryt ohnutím otevřete.
- Zasunte baterie podélne, a to dle udaných symbolů baterie do jednotky blesku a zavrete kryt prostoru pro baterie (9).

Po vložení baterií se ujistete, že je polarita baterií správná a odpovídají symboly v prostoru pro baterie. Zasunutí baterií nesprávnou cestou muže způsobit poškození blesku!

Vždy vyměňujte všechny baterie současně a ujistěte se, že jsou baterie stejně znacky a mají shodnou kapacitu.

Staré baterie nevhazujte do domácího odpadu. Pomáhejte chránit životní prostředí a likvidujte použité baterie na patricných sberných místech.

3.3 Vypnutí a zapnutí blesku

Blesk můžete zapnout prepnutím hlavního spinace (1) do pozice „ON“. Pro vypnutí blesku prepnete hlavní spinac (1) do pozice vlevo.

V případě, že blesk nebudete delší dobu používat, doporučujeme vypnout jednotku hlavním spinacem a vyjmout zdroj napětí (tj. baterie).

3.4 Automatické vypnutí (OFF) blesku

Pro zachování napájení bateriemi a ochránění baterií pred neúmyslným vytocením je jednotka od výrobce nastavena, aby se automaticky vypnula do pohotovostního režimu (Auto OFF) 10 minut poté:

- kdy je zapnuta,
- kdy je stisknuto tlacítko,
- kdy je odpálen záblesk,
- kdy je spuštěna spouště závěrky,
- kdy je systém merení expozice fotoaparátu vypnut.

....Indikátor pripravenosti k záblesku a LC displej jsou rovnež vypnuty.

V případě, že je blesk opět manuálně zapnut, jsou ponechána a ihned dostupná poslední nastavení pred automatickým vypnutím. Blesk může být opětne aktivován stisknutím kteréhokoliv tlacítka nebo lehkým stlačením spouště závěrky (funkce buzení).

Jednotka blesku by mela být vždy vypnuta prostřednictvím hlavního spinace (1), a to v případě, že ji nebudete delší dobu používat.

V případě potreby může být nastavena funkce Auto OFF po 1 minute necinnosti nebo může být deaktivována (viz 9.4).

4. LED displej na blesku

4.1 Indikace pripravenosti k záblesku

Když je kondenzátor blesku nabity, rozsvítí se symbol pripravenosti k záblesku .. (3) na jednotce blesku, který indikuje, že je blesk pripraven k záblesku. To znamená, že může být záblesk využit pri zhotovování následujícího snímku. Pripravenost k záblesku je rovnež přenášena k fotoaparátu a indikována podle toho v hledáčku fotoaparátu (viz 6).

Je-li snímek zhotoven pred zobrazením pripravenosti k záblesku v hledáčku fotoaparátu, poté nedojde u jednotky blesku ke spuštění, a je-li již fotoaparát prepnut na synchronizační cas záblesku (viz 11.1), může mit snímek špatnou expozici.

4.2 Indikace správné expozice

V případě, že byl obraz v TTL zábleskovém režimu (TTL, PTTL, PTTLHSS, viz 7) správne exponován, rozsvítí se indikátor kompenzace expozice "OK" (4)!

Pokud se po odpálení nezobrazí „OK“, poté bylo odpálení podexponováno. Bude treba opakovat odpálení s jiným clonovým číslem (například f/8 namísto f/11) nebo je treba redukovat odraznou plochu (například osvetlením neprímým zábleskem) nebo vzdálenost od předmětu. Všimněte si maximálního pracovního rozsahu blesku indikovaného na displeji jednotky blesku (viz 5.2). Pro více informací ohledne ukazatele správné expozice v hledáčku fotoaparátu viz také 6!

5 Informace na displeji

Většina fotoaparátů přenáší hodnoty pro ISO, ohniskovou vzdálenost cocky (mm) a clonu k blesku. Toto vypočte maximální rozsah záblesku z nastavení a jejich maximálního výkonu. Zábleskový režim, rozsah a pozice zoom hlavního reflektoru jsou zobrazeny na displeji blesku.

V případě, že je jednotka blesku uvedena v cinnost bez prenosu dat z fotoaparátu, je zvolen pouze režim záblesku, pozice zoom hlavního

reflektoru a na displeji je zobrazeno „Zoom“. Výstup pro rozsah se vyskytuje pouze po prenosu požadovaných dat z fotoaparátu k blesku.

Auto-Zoom a rozsah záblesku jsou zobrazeny pouze u fotoaparátu, kde jsou přenášeny k blesku hodnoty pro ISO a clonu!

Osvetlení displeje

Vždy po stisknutí tlačítka na blesku je na 10 sekund aktivováno osvetlení displeje. Pri odpálení záblesku prostrednictvím fotoaparátu je zobrazení (3) na jednotce blesku, osvetlení displeje vypnuto.

5.1 Zobrazení režimu blesku

Aktuální režim blesku je zobrazen na displeji. V závislosti na typu fotoaparátu jsou dostupná různá zobrazení pro zvolený TTL zábleskový režim (napr. TTL, PTTL, PTTLHSS) a manuální zábleskový režim M (viz 7).

5.2 Zobrazení rozsahu

Rozsah záblesku je zobrazen při použití fotoaparátů, které přenášejí data pro ISO, ohniskovou vzdálenost cocky (mm) a clonu k blesku. Rozmezí pracovního rozsahu blesku může být vyjádřeno buď v metrech (m) nebo stopách (ft) - viz. 9.7.

Rozsah záblesku není zobrazen v případě, že z fotoaparátu nejsou přenášena žádná data.

- v případě, že je hlava reflektoru natocena nebo naklonena z její normální pozice (smerem nahoru, dolu nebo stranou).
- v případě, že blesk pracuje v dálkovém režimu (slave SL).

Rozsah zobrazení v režimech TTL

V režimech TTL (TTL, PTTL, PTTLHSS, viz 7.1) je zobrazeno na displeji jednotky blesku maximální rozmezí pracovního rozsahu blesku. Indikovaná hodnota se vztahuje k predmetum s faktorem odrazivosti 25%, což platí o většině fotografických situací. Silné odchyly od tohoto faktoru odrazivosti, jako v případě vysoko reflexních nebo špatně reflexních předmětů mohou ovlivnit rozmezí pracovního rozsahu blesku.

Predmet by mel být v oblasti približne 40% až 70% hodnoty zobrazení. Pro zabránění preexpozice by nemela být minimální vzdálenost od předmětu menší než o 10% zobrazené hodnoty. Nastavení může být provedeno pro konkrétní fotografickou situaci zmenou nastavení clony, například.

Rozsah zobrazení v manuálním zábleskovém režimu M

V manuálním zábleskovém režimu M je zobrazena vzdálenost, která musí být udržena od predmetu pro správnou zábleskovou expozici. Nastavení pro fotografickou situaci může být rucne provedeno například zmenou nastavení clony na cocce a volbou manuálního částečného svetelného výkonu (viz 7.2).

Presahující rozsah zobrazení

Blesk může zobrazovat maximální rozmezí pracovního rozsahu blesku až do 199 m nebo 199 ft. Rozsah zobrazení může být prekročen v případě vysoké hodnoty ISO (např. ISO 6400) a velkého otevření clony. Šipka nebo trojúhelník za hodnotou vzdálenosti indikuje, že byl zobrazeny pracovní rozsah prekročen.

6. Zobrazení v hledáčku fotoaparátu

Informace je zobrazena v hledáčku fotoaparátu pouze v případě, že je aktivován systém merení, například při lehkém dotyku spouště závěrky fotoaparátu. Podrobnosti zobrazené v hledáčku fotoaparátu se mohou lišit, viz níže. Pro informace ohledně zobrazení v hledáčku vašeho fotoaparátu, viz návod k obsluze fotoaparátu.

6.1 Indikátor připravenosti záblesku

Je rozsvícen symbol blesku

Jednotka blesku je připravena pro použití - při stisknutí záverky fotoaparátu je odpálen záblesk.

Není rozsvícen symbol blesku

Jednotka blesku není připravena pro použití - vyčkejte až do doby, kdy je mecablitz připraven.

6.2 Indikátor expozece v zábleskovém režimu TTL

V zábleskovém režimu P-TTL svítí v hledáčku fotoaparátu kontrolní indikátor pro správnou expoziči snímku!

Po zhotovení snímku symbol blesku rychle bliká
Expozice byla správná.

Symbol blesku se ztratí ihned po zhotovení snímku

Snímek byl podexponován. Redukujte vzdálenost predmetu, zvolte větší clonu nebo použijte film s vyšší citlivostí. Před zhotovením dalšího snímku vyčkejte až do doby, kdy se znova objeví symbol připravenosti k záblesku.

6.3 Varovný indikátor

Symbol blesku bliká pomalu

Blesk je treba nastavit pro aktuální fotografickou situaci. Signál, že je treba použít blesk a/nebo by mela být zapnuta (interní nebo externí) jednotka blesku.

Pred zhotovením snímku blesk rychle bliká

Snímek nelze patricne osvítit na hranách obrazu se zvolenou ohniskovou vzdáleností čočky (např. použitím širokoúhlého objektivu 28 mm) s použitím integrovaného blesku fotoaparátu, jelikož je ohnisková vzdálenost čočky menší než 35 mm.

Pred zhotovením snímku blesk rychle bliká

Snímek nelze patricne osvítit na hranách obrazu se zvolenou

ohniskovou vzdáleností čočky (např. použitím širokoúhlého objektivu) a s použitím aktuální pozice reflektoru, například, je-li hodnota pozice reflektoru (mm) větší než ohnisková vzdálenost čočky.

Pro informace ohledně zobrazení v hledáčku vašeho fotoaparátu, viz návod k obsluze fotoaparátu.

7. Provozní režimy („Menu“)

V závislosti na typu fotoaparátu jsou dostupné různé zábleskové režimy TTL, manuální zábleskový režim a synchronizace blesku na krátké časy záverky FP nebo HSS. Proto je před nastavením zábleskového režimu potřebný prenos dat mezi bleskem a fotoaparátem, např. prostřednictvím spouště záverky fotoaparátu. Zábleskový režim je nastaven použitím tlacítka „Mode“ (2).

7.1 Zábleskové režimy TTL

Zábleskový režim TTL nabízí velmi jednoduchou metodu dosažení excelentního odpálení záblesku. V tomto režimu jsou údaje expozice přijímány senzorem zabudovaným ve fotoaparátu, který merí množství světla přes objektiv (TTL = Through The Lens). Elektronický řídící okruh ve fotoaparátu přenáší signál k zastavení blesku po vyztužení dostatečného světla okamžitě vypíná blesk. Predností TTL zábleskových režimů je to, že všechny faktory ovlivňující správnou expozici (filtry, změna clony a ohniskové vzdálenosti s objektivy s promenlivou ohniskovou vzdáleností, dilatace detailních záberu, atd.) jsou automaticky brány v úvahu při nastavování světla blesku.

Pokud byl snímek správně nasvícen, bude blikat po dobu asi 5 sekund indikace (4) správné expozice „OK“ (viz 4.2).

Prosím pamatujte, že je možné omezení pro váš fotoaparát, pokud se jedná o citlivost filmu nebo ISO (tj. ISO 64 až ISO 1000) pro zábleskový režim TTL (viz návod k obsluze vašeho fotoaparátu). Pro kontrolu funkce TTL s analogovým fotoaparátem musí být ve fotoaparátu cívka s filmem.

Zábleskový režim P-TTL

Zábleskový režim P-TTL je typem digitálního TTL zábleskového režimu a dalším provedením TTL zábleskových operací analogových fotoaparátů. V průběhu fotografování jsou reflexní prednosti predmetu stanoveny krátce před aktuálním odpálením s mereným predbleskem. Svetlo odražené mereným predbleskem je vyhodnoceno elektronicky fotoaparátem. Fotoaparát nastaví následnou zábleskovou expozici pro fotografovanou situaci dle vyhodnocení (pro více informací viz návod k obsluze fotoaparátu).

Postup nastavení

- Tisknete tlacítko „Mode“ až do doby, kdy na displeji bliká „PTTL“. Nastavení nabývá okamžité platnosti. Asi po 5 sekundách prestane zobrazení blikat a nastavení je automaticky uloženo. Na displeji se zobrazí „PTTL“.

Zábleskový režim TTL

Tento analogový zábleskový režim je podporován staršími analogovými fotoaparáty. Je to normální TTL zábleskový režim (TTL zábleskový režim bez predblesku).

Postup nastavení

- Tisknete tlačítko „Mode“ (2) až do doby, kdy na displeji bliká „TTL“. Nastavení nabývá okamžité platnosti. Asi po 5 sekundách prestane zobrazení blikat a nastavení je automaticky uloženo. Na displeji se zobrazí „TTL“.

Normální TTL zábleskový režim nelze nastavit u fotoaparátu podporujících zábleskové režimy P-TTL!

Doplňkový blesk v automatickém režimu TTL a P-TTL

Doplňkový blesk v automatickém zábleskovém režimu TTL nebo P-TTL je aktivován u většiny fotoaparátů při zvolení automatického programu P a prostřednictvím variabilních nebo podřízených programu za denního světla (viz návod k obsluze vašeho fotoaparátu).

Doplňkový blesk prekoná obtížné husté stíny při snímcích za denního světla a vytváří vyváženější expozici předmětu a pozadí s protisvetlem. Mericí systém fotoaparátu řízený počítačem nastaví nevhodnější kombinaci času závěrky, clony a výkonu blesku.

Ujistete se, že zdroj protisvetla nesvítí průmo do objektu, jelikož by to rušilo TTL mericí systém fotoaparátu!

7.2 Manuální zábleskový režim

V manuálním zábleskovém režimu M blesk vždy odpálí nerízený záblesk, pokud nebyl nastaven cástecný svetelný výkon. Specifická fotografická situace může být brána v úvahu provedením nastavení clony nebo volbou vhodného nastavení cástecného osvetlení. Oblast nastavení rozsahu od P 1/1 (maximální svetelný výkon) do P 1/128. Na displeji se zobrazí vzdálenost, při které je predmet správně osvetlen (viz 5.2).

Postup nastavení:

- Tisknete tlačítko „Mode“ (2) až do doby, kdy na displeji bliká „M“. Nastavení nabývá okamžité platnosti. Asi po 5 sekundách prestane zobrazení blikat a nastavení je automaticky uloženo. Na displeji se zobrazí „M“.

Cástecný svetelný výkon

V manuálním zábleskovém režimu M je nastavení cástecného svetelného výkonu vyžadováno prostřednictvím tlačítek (+) a (-). Nastavení má

okamžitý úcinek a je automaticky uloženo. Zobrazená vzdálenost na displeji pro částečný svetelný výkon je nastavena automaticky (viz 5.2).

Nekteré fotoaparáty podporují pouze manuální zábleskový režim M při nastavení fotoaparátu do provozního manuálního režimu M. U jiných modelů fotoaparátu se na displeji zobrazí chybové hlášení a spoušť je blokována!

7.3 Automatická synchronizace blesku na krátké casy záverky (FP nebo HSS)

Nekteré fotoaparáty podporují automatickou synchronizaci blesku na krátké casy záverky FP (viz návod k obsluze fotoaparátu). Tento zábleskový režim umožnuje použití zábleskové jednotky dokonce s casy záverky, které jsou kratší než synchronizační čas záblesku. Zajímavým výsledkem může být v tomto režimu dosaženo, když je například využito široce otevřené clony (např. f/2.0) pro omezení hloubky pole. Blesk podporuje synchronizaci blesku na krátké casy záverky v režimech P-TTL (P-TTL-HSS).

Z fyzikálních pricin synchronizace blesku na krátké casy záverky HSS významně redukuje výkon záblesku a maximální rozmezí pracovního rozsahu jednotky blesku. Tudiž si určitě povšimněte maximálního rozmezí pracovního rozsahu blesku na LC displeji jednotky blesku. Synchronizace blesku na krátké casy záverky HSS je aktivována automaticky v případě, že je nastaven na fotoaparátu cas záverky kratší než synchronizační cas záblesku, at už manuálně nebo automaticky prostřednictvím programu expozice.

Všimněte si, že v případě synchronizace blesku na krátké casy záverky výkon záblesku rovněž závisí na času záverky. Kratší čas záverky, nižší výkon záblesku! Synchronizace blesku na krátké casy záverky je prevážně použita v režimech fotoaparátu „Av“ a „M“.

Postup nastavení:

- Opakovane tisknete tlacítko „Mode“ (2) až do doby, kdy na displeji bliká „P-TTL-HSS“. Nastavení nabývá okamžité platnosti. Asi po 5 sekundách prestane zobrazení blikat a nastavení je automaticky uloženo. Na displeji se zobrazí „P-TTL-HSS“. Synchronizace blesku na krátké casy záverky může být vymazána opakováním tisknutí tlacítka „Mode“ až do doby, kdy symbol „HSS“ zmizí.

Synchronizace blesku na druhou lamelu záverky (REAR) je automaticky deaktivována při nastavení blesku na synchronizaci blesku na krátké casy záverky FP nebo HSS!

7.4 Režim zamerování paprsku "Sb"

V režimu zamerování paprsku může být použito pro zaostrení obrazu predmetu AF zamerování paprsku.

V režimu zamerování paprsku se nezobrazí v hledáčku fotoaparátu žádný indikátor připravenosti záblesku ani indikátor správné

expozice.

Režim zamerování paprsku Sb je aktivován pouze pri zapnutí jednotky blesku a připravenosti k záblesku (zkontrolujte indikátor připravenosti k záblesku na jednotce blesku!).

Při spuštění závěrky není vypálen záblesk. Prosím, přečtěte si poznámky ohledně AF merení paprsku v kapitole 12.

Postup nastavení

- Opakovane tisknete tlacítko „Mode“ (2) až do doby, kdy na displeji bliká „Sb“. Nastavení nabývá okamžité platnosti. Asi po 5 sekundách prestane zobrazení blikat a nastavení je automaticky uloženo. Na displeji se zobrazí „Sb“.

8. Manuální korekce zábleskové expozice

Režim automatické zábleskové expozice blesku a většiny fotoaparátů je založen na 25% odrazivosti fotografovaného objektu (prumerný faktor odrazivosti objektu fotografovaného bleskem). Tmavé pozadí, které pohltí velké množství světla nebo naopak silné reflexní jasné pozadí, které velkou část světla odrazí (napr. při fotografování v protisvetle) může mít za následek preexpozici nebo podexpozici fotografovaného objektu.

Pro kompenzaci dríve uvedeného efektu může být expozice manuálne kompenzována pomocí upravení hodnoty prizpusobené fotografické situaci. Tato korekce hodnoty závisí na kontrastu mezi predmetem a pozadím.

V zábleskových režimech P-TTL (P-TTL, P-TTL-HSS) mohou být nastaveny faktory -3 EV až +3 EV (clonové číslo) manuální korekce zábleskové expozice v jedné tretine prirustku.

Tip:

Tmavý predmet v prední časti jasného pozadí:

Pozitivní korekcní hodnota

Jasný predmet v prední časti tmavého pozadí:

Negativní korekcní hodnota

Pri nastavení korekcní hodnoty může mít za následek zmenu maximálního rozsahu blesku indikovaného na displeji blesku a jeho prizpusobení ke korekcní hodnote (v závislosti na typu fotoaparátu)!

Postup nastavení

- Opakovane tisknete tlacítko (-) nebo (+) až do doby, kdy na displeji bliká „EV“. Použijte požadované nastavení za pomoci tlacítek (+) a (-): Nastavte negativní korekcní hodnotu prostrednictvím tlacítka (-) nebo pozitivní korekcní hodnotu za pomoci tlacítka (+). Nastavení nabývá okamžité platnosti. Asi po 5 sekundách

prestane zobrazení blikat a nastavení je automaticky uloženo.
Po uložení se na displeji zobrazí korekcní hodnota.

Tisknete tlacítko (-) nebo (+) až do doby, kdy se zobrazí „EV“ bez korekčního faktoru. Nastavení nabývá okamžité platnosti. Asi po 5 sekundách prestane zobrazení blikat a nastavení je automaticky uloženo.

Manuální korekce zábleskové expozice je možná pouze v zábleskovém režimu TTL a v případě, že fotoaparát podporuje tuto funkci (viz návod k obsluze fotoaparátu). Pokud fotoaparát tuto funkci nepodporuje, nastavení korekce nebude mít žádný efekt. Korekcní hodnota muže být nastavena na blesku, ale nebude aktivní.

U některých modelů fotoaparátu musí být manuální korekce zábleskové expozice nastavena na fotoaparátu. Pokud nastane takový případ, na displeji blesku se nezobrazí žádná korekcní hodnota.

Po odpálení záblesku neopomeňte zrušit korekci zábleskové expozice!

9. Speciální funkce (menu „Select“)

V závislosti na modelu fotoaparátu jsou dostupné různé speciální funkce. Za tímto účelem musí nejprve proběhnout výměna dat mezi bleskem a fotoaparátem pro přístup a nastavení speciálních funkcí, například pomocí spouště závěrky. Zpřístupnění individuálních speciálních funkcí je dosaženo pomocí tlacítka „Select“ a současným stisknutím tlacítka (-) nebo (+). Prvotní speciální funkce a požadované nastavení je poté provedeno individuálně prostřednictvím tlacítka (-) nebo (+).

Nastavení se musí objevit ihned po zpřístupnění speciálních funkcí, v opacném případě se blesk po několika sekundách prepne zpět do normálního provozu!

9.1 Motor Zoom hlavního reflektoru („Zoom“)

Pozice zoom hlavního reflektoru (10) může být nastavena pro ohniskovou vzdálenost od 24 mm (formát 35 mm). Pro cocky s ohniskovou vzdáleností 18 mm nebo více může být umístěn nad hlavní reflektor integrovaný širokouhlý difuzor (rozptylovac) světla (8).

Automatický zoom

V případě, že je jednotka blesku provozována s fotoaparátem, který přenáší data pro ohniskovou vzdálenost fotoaparátu k jednotce blesku, to primeje pozici zoom k automatickému nastavení ohniskové vzdálenosti cocky. Poté se na displeji blesku zobrazí „Zoom“ a pozice reflektoru (10).

Objeví se automatické nastavení pro ohniskovou vzdálenost od 24 mm. Pokud je použitá ohnisková vzdálenost menší než 24 mm, bliká na displeji „24“ jako varování, že nelze snímek kompletne osvítit.

V případě potřeby musí být manuálně nastavena pozice hlavního

reflektoru (10) za účelem dosažení patricného efektu osvetlení.

Manuální režim zoom

Pokud je jednotka blesku použita s fotoaparátem, který nepřenáší data pro ohniskovou vzdálenost fotoaparátu k jednotce blesku, musí být pozice zoom reflektoru blesku nastavena rucne. V takovém případě není možný režim automatického nastavení! Po zapnutí blesku se na displeji zobrazí „Zoom“ a aktuální pozice zoom hlavního reflektoru (10).

Postup nastavení

- Tisknete tlačítko „Select“ až do doby, kdy se zobrazí „Zoom“, blikající v blízkosti pozice zoom (mm).
- Provedte požadované nastavení pomocí tlačítek (+) a (-). Blikající zobrazení se zmení na „M.Zoom“ pro manuální režim zoom. Pro hlavní reflektor jsou možné následující pozice: 24 - 28 - 35 - 50 - 70 - 85 - 105 mm (formát 35 mm). Nastavení nabývá okamžité platnosti. Asi po 5 sekundách prestane zobrazení blikat a nastavení je automaticky uloženo.

V případě, že používáte fotoaparát s prenosem ohniskové vzdálenosti k blesku a manuální nastavení zoom má za následek, že snímek nelze kompletne osvítit hlavním reflektorem (napr. spot efekt), zobrazí se blikající zoom pozice hlavního reflektoru jako varování!

Tip:

V případě, že používáte objektiv s promenlivou ohniskovou vzdáleností a není treba plný výkon záblesku a maximální rozmezí pracovního rozsahu blesku, můžete ponechat reflektor zoom v pozici pro nejkratší ohniskovou vzdálenost objektivu s promenlivou ohniskovou vzdáleností. Toto poskytne plné osvetlení obrázku a eliminuje potřebu nepretržitého nastavování ohniskové vzdálenosti objektivu.

Príklad:

Používáte objektiv s promenlivou ohniskovou vzdáleností s rozmezím ohniskové vzdálenosti 35 mm až 105 mm. V takovém případě nastavte pozici reflektoru zoom na 35 mm.

Resetování režimu A-Zoom

- Dotkněte se spouště závérky pro započeti přenosu dat mezi bleskem a fotoaparátem.
- Tisknete tlačítko „Select“ až do doby, kdy se zobrazí „M.Zoom“, blikající v blízkosti pozice zoom (mm).
- Tisknete tlačítko (+) až do doby, kdy bude prekročena pozice 105 mm. Blikající zobrazení „M.Zoom“ se zmení na „Zoom“ (= režim automatický zoom) a zoom pozice hlavního reflektoru je automaticky nastavena na ohniskovou vzdálenost cocky. Nastavení nabývá okamžité platnosti. Asi po 5 sekundách prestane zobrazení blikat a nastavení je automaticky uloženo.

Návrat z manuálního režimu zoom do automatického režimu zoom rovněž nastane v případě, že je blesk opětne zapnut hlavním spínačem (1).

Širokoúhlý difuzor (rozptylovac) světla

S širokoúhlym difuzorem světla (8) je možné osvitit ohniskovou vzdálenost 18 mm nebo více (formát 35 mm).

Vytáhněte širokoúhlý difuzor (8) ven z hlavního reflektoru jak to jen půjde a uvolněte ho. Širokoúhlý difuzor (8) se automaticky prehne směrem dolu.

Hlavní reflektor (10) se automaticky posune do požadované pozice. Precízená vzdálenost a hodnota zoom jsou upraveny na 18 mm na panelu displeje.

Pro zasunutí širokoúhlého difuzoru světla (8) jím otočte směrem nahoru 90° a zasunte ho.

Mecabounce 58-90

V případě, že je Mecabounce 58-90 (volitelné příslušenství, viz 17) namontován k hlavnímu reflektoru (10) jednotky blesku, je hlavní reflektor automaticky veden do požadované pozice. Data ohledně vzdálenosti a zoom faktoru jsou upravena na 16 mm.

9.2 Dálkový režim jednotky slave (SL)

Blesk podporuje Pentax bezdrátový P-TTL dálkový systém v zábleskovém režimu slave. Současně může být jedna nebo více zábleskových jednotek slave rízena dálkovo prostřednictvím hlavní nebo rídicí zábleskové jednotky fotoaparátu (napr. mecablitz 58 AF-1P digital).

Tak, aby cenné dálkové systémy ve stejně míístnosti vzájemně neinterferovaly, jsou pro použití čtyři nezávislé dálkové kanály (CH1, 2, 3 nebo 4). Hlavní, rídicí a přidavné jednotky blesku příslušející stejnemu dálkovému systému musí být nastaveny na stejný dálkový kanál. Přidavné (slave) jednotky blesku musí být schopny přijímat světlo z hlavní nebo rídicí jednotky blesku použitím integrovaných fotosenzoru pro dálkový režim (5).

V závislosti na modelu fotoaparátu může interní blesk fotoaparátu fungovat jako hlavní nebo rídicí blesková jednotka. Pro více informací, tipu a nastavení viz návod k obsluze fotoaparátu.

Postup nastavení pro dálkový režim jednotky slave

- Tisknete tlačítko „Select“ až do doby, kdy na displeji bliká „SL“.
- Provedte požadované nastavení tlačítka (+) a (-).
 - Když je na displeji zobrazeno „On“, dálkový režim jednotky slave je aktivován.
 - Je-li na displeji zobrazeno „OFF“, dálkový režim jednotky slave je deaktivován.

Nastavení nabývá okamžité platnosti. Asi po 5 sekundách prestane zobrazení blikat a nastavení je automaticky uloženo.

Po aktivaci dálkového režimu jednotky slave se na displeji zobrazí

„SL“. Navíc se zobrazí dálkový kanál (CH).

Nastavení dálkového kanálu

U prídavného blesku musí být nastaven stejný dálkový kanál jako u hlavní nebo řídicí zábleskové jednotky!

- S aktivovaným dálkovým režimem jednotky slave tisknete tlacítko „Select“ až do doby, kdy na displeji bliká „CH“ (= dálkový kanál).
- Provedte požadované nastavení tlacítka (+) a (-). Je možné zvolení skupiny 1, 2, 3 nebo 4.

Nastavení nabývá okamžité platnosti. Asi po 5 sekundách prestane zobrazení blikat a nastavení je automaticky uloženo.

Po aktivaci dálkového režimu jednotky slave se na displeji zobrazí „SL“. Navíc se zobrazí dálkový kanál (CH).

Manuální korekce zábleskové expozice v provozu slave

U slave zábleskové jednotky mohou být nastaveny faktory -3 EV až +3 EV (clonové číslo) manuální korekce zábleskové expozice v jedné tretine přírustku (viz také 8).

Postup nastavení

- Tisknete opakovane „Select“ až do doby, kdy na displeji bliká „EV“.
- Použijte tlacítka (+) a (-) pro nastavení požadované korekcní hodnoty. Nastavení nabývá okamžité platnosti. Asi po 5 sekundách prestane zobrazení blikat a nastavení je automaticky uloženo. Na displeji stále bliká „EV“ pro připomenu nastavení korekcní hodnoty zábleskové expozice.

Pro deaktivaci korekce zábleskové expozice vymažte nastavení korekcní hodnoty prostřednictvím tlacítek (+) a (-).

9.3 Rada zábleskových expozic („FB“)

Rada zábleskových expozic (FB) může být provedena v zábleskových režimech TTL (PTTL, PTTLHSS, viz 7.1). Pomocí tzv. rady zábleskových expozic můžete zhotovit sérii snímku vyfotografovaných s bleskem, které budou mít každý odlišnou hodnotu korekce expozice.

- První snímek je zhotoven bez korekcní hodnoty.
- Druhý snímek je zhotoven se zápornou korekcní hodnotou.
- Třetí snímek je zhotoven s kladnou korekcní hodnotou.
- Po třetím snímku je rada zábleskových expozic automaticky vymazána.

Rada zábleskových expozic je možná pouze v případě, že fotoaparát podporuje nastavení manuální korekce zábleskové expozice na jednotce blesku (viz kapitolu 8 a návod k obsluze fotoaparátu)! Jinak, odpálení jsou prováděna bez korekcní hodnoty!

Postup nastavení

- Tisknete tlačítko „Select“ až do doby, kdy na displeji bliká „FB“.
- Provedte požadované nastavení tlačítky (+) a (-). Možné nastavení hodnoty korekcní hodnoty od 1/3 do 3 (EV), a to s navyšováním 1/3. Korekční hodnota bude vždy zobrazena kladně. Nastavení nabývá okamžité platnosti. Asi po 5 sekundách prestane zobrazení blikat a nastavení je automaticky uloženo.

Pro první snímek rady zábleskových expozic je na displeji zobrazeno „FB“ a „A“. Pro druhý snímek je na displeji zobrazeno „FB“, „B“ a záporné korekcní hodnoty. Pro třetí snímek je na displeji zobrazeno „FB“, „C“ a kladné korekcní hodnoty. Po třetím snímku je „FB“ vymazáno z displeje a režim rady zábleskových expozic je deaktivován.

Režim musí být resetován pro další řadu zábleskových expozic!

9.4 Funkce automatického vypnutí OFF pro bleskovou jednotku

Automatické vypnutí blesku lze nastavit tak, že bude provedeno po 10 minutách, 1 minute nebo bude deaktivováno.

Postup nastavení

- Tisknete tlačítko „Select“ až do doby, kdy se na displeji zobrazí symbol hodin. Provedte požadované nastavení tlačítky (+) a (-).
- Je-li na displeji zobrazeno „10 min“, funkce automatického vypnutí OFF bude aktivována po 10 minutách.
- Je-li na displeji zobrazeno „1 min“, bude tato funkce aktivována po 1 minute.
- Pokud je na displeji zobrazeno „OFF“, je funkce deaktivována.

Nastavení nabývá okamžité platnosti. Asi po 5 sekundách prestane zobrazení blikat a nastavení je automaticky uloženo. Po aktivaci funkce automatického vypnutí OFF se na displeji zobrazí symbol hodin.

9.5 Modelovací světlo („ML“)

Modelovací světlo je vysokofrekvenčním stroboskopickým zábleskem. Vytváří dojem polo-trvalého světla po dobu asi 3 sekund. Modelovací světlo slouží ke zkонтrolování vyváženosti stínu a světla na fotografovaném objektu před porizením vlastního snímku. Modelovací světlo je spuštěno prostřednictvím manuálního tlačítka pro odpálení (3).

Postup nastavení

- Tisknete tlačítko „Select“ až do doby, kdy na displeji bliká „ML“. Provedte požadované nastavení tlačítky (+) a (-).

- Modelovací svetlo je aktivováno pri zobrazení „ML ON“.
- Modelovací svetlo je deaktivováno pri zobrazení „ML OFF“.

Nastavení nabývá okamžité platnosti. Asi po 5 sekundách prestane zobrazení blikat a nastavení je automaticky uloženo. Po aktivaci funkce modelovacieho svetla se na displeji zobrazí „ML“.

9.6 Režim Extended Zoom („Ex“)

V režimu Extended Zoom (režim rozšíreného zoomu) je ohnisková vzdálosť hlavného reflektora (10) redukována o jednu úroveň nižie ohniskové vzdálosťi objektív. Výsledné nadrazené pole osvetlení poskytuje doplnkové rozptýlené osvetlení (reflexe) uvnitř miestnosti tak, že je možné zjemniť osvetlení blesku.

Príklad:

Ohnisková vzdálosť objektív fotoaparátu je 50 mm.
Režim Rozšíreného-Zoomu blesk upravuje reflektor do pozice 35 mm.
Nicmene, na displeji zustáva zobrazeno 50 mm.

Postup nastavení

- Tisknete tlačítko „Select“ až do doby, kdy na displeji bliká „Ex“. Provedte požadované nastavení tlačítky (+) a (-).
 - Pri zobrazení „Ex ON“ je režim prídavného zoomu aktivován.
 - Pri zobrazení „Ex OFF“ je režim prídavného zoomu deaktivován.

Nastavení nabývá okamžité platnosti. Asi po 5 sekundách prestane zobrazení blikat a nastavení je automaticky uloženo. Po aktivaci režimu rozšíreného zoomu se na displeji zobrazí „Ex“.

V závislosti na systému je režim rozšíreného zoomu podporován pro ohniskovou vzdálosť 28 mm nebo viac (formát 35 mm). Fotoaparát musí byť vybaven objektívom s CPU a musí byť schopen prenášať data o ohniskové vzdálosťi objektív k blesku.

9.7 Prechod m - ft („m“ / „ft“)

Maximální rozmezí pracovního rozsahu blesku může být případně nastaveno v metrech (m) nebo ve stopách (ft).

Postup nastavení

- Tisknete tlačítko „Select“ až do doby, kdy na displeji bliká pouze „m“ nebo „ft“. Provedte požadované nastavení tlačítky (+) a (-).
 - Pri zobrazení „m“ budou vzdálosťi zobrazeny v metrech.
 - Pri zobrazení „ft“ budou vzdálosťi zobrazeny ve stopách.

Nastavení nabývá okamžité platnosti. Asi po 5 sekundách prestane

zobrazení blikat a nastavení je automaticky uloženo.

9.8 Synchronizace blesku na druhou lamelu záverky (režim REAR)

Nekteré fotoaparáty jsou charakteristické synchronizací blesku na druhou lamelu záverky (viz 11.3).

Postup nastavení

- Spouštěcí závérky uveďte v činnost přenos dat mezi bleskem a fotoaparátem.
- Tisknete opakovane tlacítko „Select“ až do doby, kdy na displeji bliká zobrazení „REAR“.
- Provedte požadované nastavení tlacítky (+) a (-).
 - Když je zobrazeno „REAR On“, je režim synchronizace blesku na druhou lamelu záverky aktivován (režim REAR).
 - Když je zobrazeno „REAR Off“, je režim synchronizace blesku na druhou lamelu záverky deaktivován.

Nastavení nabývá okamžité platnosti. Asi po 5 sekundách prestane zobrazení blikat a nastavení je automaticky uloženo. Na displeji je zobrazeno „REAR“.

Synchronizaci blesku na druhou lamelu záverky není možné aktivovat v případě, že je blesk nastaven na synchronizaci blesku na krátké časy záverky FP nebo HSS (viz 7.3).

9.9 Nastavení formátu odpálení záblesku (S Zoom)

Nekteré fotoaparáty umožnují s použitím funkce SZoom nastavit pozici zoomu tak, aby odpovídala presne velikosti záznamového modulu.

Postup nastavení

- Spouštěcí závérky uveďte v činnost přenos dat mezi bleskem a fotoaparátem.
- Tisknete opakovane tlacítko „Select“ až do doby, kdy se na displeji zobrazí „Zoom“ a bliká zobrazení „S“.
- Provedte požadované nastavení tlacítky (+) a (-).
 - Když je zobrazeno „S On“, je funkce Zoom-Size aktivována.
 - Když je zobrazeno „S Off“, je funkce Zoom-Size deaktivována.

Nastavení nabývá okamžité platnosti. Asi po 5 sekundách prestane zobrazení blikat a nastavení je automaticky uloženo. Na displeji je zobrazeno „S“.

9.10 Kontrast (CC)

Pro usnadnení obrazové kompozice muže být blesk fotoaparátu kombinován s externí zábleskovou jednotkou (mecablitz) pro provedení tzv. rízení kontrastu pri zábleskovém režimu TTL- nebo P-TTL. Zde blesk fotoaparátu zajišťuje 1/3 požadovaného výkonu blesku a externí záblesková jednotka zajišťuje zbývajici 2/3.

Prosím, dodržujte maximální možné rozmezí pracovního rozsahu záblesku (výkon záblesku) obou zábleskových jednotek pro zajištění správné operace rízení kontrastu!

Nicméně, podpora rízení kontrastu může být optimálně využita pouze v případě, že je externí záblesková jednotka nastavena na primerenou vzdálenost od zabudovaného blesku fotoaparátu. Za tímto účelem je dostupné následující originální příslušenství Pentax:

Kabel „sync cable F SP“, kombinovaný s adaptérem „adapter foot F“ (pro pridržení externí zábleskové jednotky) a adaptérem „adapter foot FG“ (pro pripojení k fotoaparátu). V této souvislosti si, prosím, proctete poznámky v návodu k obsluze fotoaparátu.

V režimu rízení kontrastu není možné použít automatické zamerování paprsku AF v jednotce mecablitz.

Usporádání nastavení

- Lehce stiskněte spoušť závěrky tak, že nastane přenos dat mezi bleskem a fotoaparátem.
- Tisknete opakovane tlacítko „Select“ až do doby, kdy začne blikat „CC“ (=rízení kontrastu).
- Provedte požadované nastavení tlacítky (+) a (-).
 - Funkce rízení kontrastu je aktivní pri indikaci „CC On“.
 - Funkce rízení kontrastu NENÍ aktivní pri indikaci „CC Off“.

Nastavení nabývá okamžité platnosti. Asi po 5 sekundách prestane zobrazení blikat a nastavení je automaticky uloženo. Po aktivaci rízení kontrastu se na displeji zobrazí P-TTL.

Rízení kontrastu není možné aktivovat v případě, že je blesk nastaven na synchronizaci blesku na krátké casy záverky FP nebo HSS (viz 7.3)!

Funkce rízení kontrastu není aktivována v případě, že nebyl pripojen blesk fotoaparátu nebo nebyl zvolen zábleskový režim TTL nebo P-TTL na jednotce blesku. Synchronizace je s první lamelou záverky. Funkce rízení kontrastu je automaticky zrušena v okamžiku, kdy je aktivován režim REAR (viz 11.3) nebo zábleskový režim P-TTL-HSS (viz 7.3).

Většina integrovaných zábleskových jednotek fotoaparátu osvítí pouze ohniskovou vzdálenost 35 mm (viz návod k obsluze fotoaparátu). Pri práci s ohniskovou vzdáleností menší než 35 mm se na LC displeji fotoaparátu nebo v hledáčku fotoaparátu zobrazí symbol blesku pro upozornění, že mezní osvetlení predmetu není postačující! Pro více informací viz návod k obsluze fotoaparátu.

10. Techniky záblesku

10.1 Osvetlení neprímým zábleskem

Osvetlení neprímým zábleskem osvítí predmet jemneji a redukuje tmavé

stíny. Použitím neprímého - odraženého blesku (Bounce flash) rozptýlené svetlo zpusobuje mekké a rovnomerné oddelení objektu a pozadí.

Hlavní reflektor (10) jednotky blesku může být pro osvetlení neprímým zábleskem otocen horizontálně a naklonen vertikálně. Pro vyvarování se barevných odstínů na vašich fotografiích by měl být reflexní povrch barevně neutrální nebo bílý.

Pri vertikálnim naklánení hlavního reflektoru (10) se ujistete, že je pootočen o určitý úhel, to znamená, že celková šířka zabráni prímému osvetlení subjektu. Reflektor by měl být naklonen alespon k pozici uzamknutí (60°). Rozmezí pracovního rozsahu blesku se nezobrazí, když je hlavní reflektor otocen. Je-li naklonena hlava reflektoru, hlavní reflektor je uveden do pozice větší/rovné 70 mm, a to za účelem zabránění tomu, aby byl predmet dodatecne osvícen rozptýleným svetlem. Rozsah a pozice hlavního reflektoru nejsou zobrazeny na displeji.

10.2 Osvetlení neprímým zábleskem s destickou reflektoru

Použití osvetlení neprímým zábleskem s integrovanou odražnou destickou reflektoru (7) může lépe prosvetlit oči fotografovaných lidí:

- Naklonte hlavu reflektoru směrem nahoru o 90° .
- Vytáhněte kartu reflektoru (7) společně s širokoúhlým difuzorem nad hlavou reflektoru.
- Pridržte kartu reflektoru (7) a zasuňte širokoúhlý difuzor (8) do hlavy reflektoru.

10.3 Detailní záběry / makro snímky

Pri detailních záberech nebo makro snímcích může paralakcní chyba mezi jednotkou blesku a objektivem zpusobit stíny na spodní hrane obrazu. Pro vyrovnaní tohoto jevu může být hlavní reflektor (10) naklonen o úhel -7° . Za tímto účelem stisknete uvolnovací tlacítko reflektoru (6) a naklonte reflektor směrem dolu. Urcité minimální vzdálenosti osvetlení musí být u detailních záberu zachovány pro zabránění preexpozice.

Minimální vzdálenost osvetlení je približne 10% maximálního pracovního rozsahu blesku indikovaného na displeji. Je-li hlava reflektoru naklonena směrem dolu, maximální pracovní rozsah blesku bliká jako indikace. Pro detailní záběry se ujistete, že zábleskové svetlo není stíneno objektivem.

11. Synchronizace záblesku

11.1 Ovládání synchronizačního casu automatického záblesku

V závislosti na modelu fotoaparátu a režimu fotoaparátu je cas

záverky prepnut do synchronizačního casu záblesku, když je dosaženo pripravenosti k záblesku (viz návod k obsluze fotoaparátu).

Časy závěrky nemohou být nastaveny kratší než synchronizační čas záblesku nebo jsou prepnutý automaticky do synchronizačního casu záblesku. Ruzné fotoaparáty mají rozsah synchronizačního casu například 1/30 sekund až 1/125 sekund (viz návod k obsluze fotoaparátu). Nastavení casu záverky závisí na režimu fotoaparátu, okolním osvetlení a ohniskové vzdálenosti použité cocky.

Casy závěrky delší než synchronizační čas záblesku mohou být nastaveny v závislosti na režimu fotoaparátu a zvolené synchronizaci záblesku (viz 11.3 a 11.4).

V případě, že je použit fotoaparát s centrální záverkou nebo HSS synchronizací (viz 7.3), synchronizační cas záblesku není rízen automaticky. Pokud potřebujete plný svetelný výkon, nemeli byste volit čas závěrky, který je ještě kratší než 1/125 sekundy.

11.2 Normální synchronizace

Při normální synchronizaci je stisknuta spoušť jednotky blesku na zacátku casu záverky (synchronizace blesku na první lamelu záverky). Normální synchronizace je standardním režimem u všech fotoaparátů. Je vhodná pro odpálení většiny záblesků. V závislosti na použitém režimu je fotoaparát prepnut do synchronizačního casu záblesku. Obvyklé jsou časy mezi 1/30 sekundy a 1/125 sekundy (viz návod k obsluze fotoaparátu). Nastavení nejsou nutná u jednotky blesku ani zde není zobrazení pro tento režim.

11.3 Synchronizace blesku na druhou lamelu záverky (režim REAR)

Synchronizace blesku na druhou lamelu záverky je obzvláště výhodná v okamžiku, kdy používáte dlouhý čas závěrky (delší než 1/30 sekund) nebo při odpálení záblesku na pohybující se predmety, které mají své vlastní zdroje světla. Synchronizace blesku na druhou lamelu záverky poskytuje realističtější dojem. Synchronizace blesku na druhou lamelu záverky vytváří „přirozenější“ obraz fotografické situace při pohybujících se svetelných zdrojích. V závislosti na použitém provozním režimu fotoaparátu fotoaparát nastaví čas závěrky delší než jeho synchronizační cas.

U některých fotoaparátů není funkce REAR v některých provozních režimech potrebná (napr. některé promenné nebo predmetové programy nebo s redukcí cervených ocí). V takovém případě nelze zvolit režim REAR nebo je funkce REAR automaticky vymazána ci ignorována. Pro více informací, viz návod k obsluze fotoaparátu.
Postup nastavení viz kapitolu 9.8.

11.4 Dlouhá synchronizace (SLOW)

Dlouhá synchronizace (SLOW) dodává výtecnost pozadí obrazu pri nižších úrovních okolního osvětlení. Toho je dosaženo prostrednictvím nastavení casu záverky k okolnímu osvětlení. Podle toho jsou časy závěrky, které jsou delší než synchronizační čas

záblesku (napr. casy záverky až k 30 s.) automaticky nastaveny fotoaparátem. Nekteré modely fotoaparátu automaticky aktivují POMALOU synchronizaci ve spojení s určitými programy fotoaparátu. Nastavení nejsou provedena u jednotky blesku ani zde není zobrazení pro tento režim.

Dlouhá synchronizace (SLOW) je nastavena na fotoaparátu (viz návod k obsluze fotoaparátu). Použijte stativ pro zabránění chvění fotoaparátu při dlouhých casech záverky!

12. Automatické zamerování paprsku AF

Automatické zamerování paprsku AF je automaticky aktivováno v jednotce blesku prostřednictvím fotoaparátu, stanou-li se podmínky okolního osvetlení neprimerenými automatickému zaostrení. To promítá na předmět pruhovanou šablonu, kterou může fotoaparát použít pro zaostrení. V závislosti na fotoaparátu aktivovaným senzorem AF mají AF paprsky rozsah približně 6 m až 9 m (se standardní cockou 17/50). Maximálního rozmezí pracovního rozsahu blesku je dosaženo centrálním senzorem AF fotoaparátu. Paralakcní chyba mezi cockou a zamerováním paprsku AF omezuje rozsah detailního záberu s AF zamerováním paprsku približně na 0,7 m až 1 m.

V případě, že automatické zamerování paprsku AF (11) bude aktivováno fotoaparátem, musí být na fotoaparátu nastaven režim automatického zaostrování „single AF (S)“ a jednotka blesku musí indikovat připravenost k záblesku. Nekteré modely fotoaparátu podporují pouze vnitřní zamerování paprsku AF. V takovém případě není na jednotce blesku aktivováno automatické zamerování paprsku AF (jako v případě kompaktních fotoaparátů; viz návod k obsluze fotoaparátu).

Nekteré fotoaparáty podporují zamerování paprsku AF v blesku pouze s centrálním senzorem AF.
Pokud je zvolen AF periferní senzor, nebude na jednotce blesku zamerování paprsku AF aktivováno!

13. Ovládání spouštění (automatický záblesk)

U některých fotoaparátů nemůže být záblesk odpálen, pokud je bežné světlo dostačující pro expozici. Při stisknutí spouště záverky není spuštěna expozice záblesku.

U některých fotoaparátů pracuje ovládání spouštění pouze v režimu plného programu nebo musí být na fotoaparátu aktivován program „P“ (viz návod k obsluze fotoaparátu).

14. Údržba a péče

Odstraňte veškeré nečistoty a prach prostřednictvím měkkého a suchého nebo silikonového hadáku. Nikdy nepoužívejte cisticí prostředky, které by mohly poškodit plastové součásti.

14.1 Aktualizace firmware

Firmware záblesková jednotka může být aktualizována přes USB port (13) a nastavena dle technických požadavku budoucích fotoaparátu (Firmware Update).

Pro více informací navštivte webové stránky www.metz.de.

14.2 Reset

Jednotka blesku může být resetována zpět na nastavení z výroby. Pro učinení tohoto stiskněte tlačítko „Mode“ a pridržte ho dole po dobu asi 5 sekund. Na panelu displeje se zobrazí „rES“ (=Reset). Po 5 sekundách se displej vrátí do výrobního nastavení.

Toto nebude mít vliv na aktualizaci firmware jednotky blesku.

14.3 Formování kondenzátoru blesku

Kondenzátor záblesku zabudovaný v bleskovém zařízení prochází fyzikálními zmenami, když není bleskové zařízení dlouho zapnuto. Z tohoto důvodu je nutné zapnout bleskové zařízení přibližně na 10 minut, a to každé tri mesíce. Baterie musí mít dostatek energie, aby se kontrolka připravenosti záblesku rozsvítila do minuty po zapnutí jednotky.

15. Pokyny pro odstranování závad

Pokud by mela jednotka nesprávně fungovat nebo by mel displej uvádět bezvýznamné informace, vypnete jednotku hlavním spínačem (1) asi na 10 sekund. Zkontrolujte nastavení fotoaparátu a ujistete se, že je blesk správně zasunut do sánek fotoaparátu.

Vyměňte baterie za nové nebo čerstve nabité.

Po opětném zapnutí by jednotka blesku mela fungovat správne. V případě, že ne, kontaktujte vašeho místního prodejce.

Níže je uveden seznam některých problémů, které mohou nastat při použití jednotky blesku. V seznamu je vždy uvedena položka, možná příčina a případná náprava.

Na blesku je možné zvolit pouze zábleskový režim TTL.

- V závislosti na systému, nekteré modely fotoaparátu (v závislosti na provozním režimu fotoaparátu) podporují pouze zábleskový režim TTL. Jiné zábleskové režimy (manuální zábleskový režim M, atd.) nelze zvolit nebo aktivovat! Viz kapitolu 7.

Na panelu displeje se nezobrazila indikace maximálního rozmezí pracovního rozsahu blesku.

- Hlavní reflektor není v normální pozici.
- Blesk byl nastaven na dálkový provoz.

Na jednotce blesku není aktivováno zamerování paprsku AF.

- Blesk není připraven k odpálení.
- Fotoaparát není v režimu Single AF (S-AF).

- Fotoaparát podporuje pouze jeho vlastní vnitřní zamerování paprsku AF.
- Nekteré fotoaparáty podporují zamerování paprsku AF v blesku pouze s centrálním AF senzorem fotoaparátu. Pokud je zvolen periferní senzor, nebude na jednotce blesku zamerování paprsku AF aktivováno. Aktivujte centrální AF senzor.

Pozice reflektoru není automaticky nastavena do aktuální zoom pozice cocky.

- Fotoaparát nepřenáší digitální data k jednotce blesku.
- Nedochází k výmene dat mezi jednotkou blesku a fotoaparátem. Ťukněte na spoušť závěrky.
- Blesk je nastaven do režimu „MZoom“ (manuální zoom).

Indikátor pozice zoom reflektoru bliká na panelu displeje.

- Varování a zastínění na hrane obrazu: Ohnisková vzdálenost nastavená na objektivu fotoaparátu (prevedena na formát 35 mm, 24x36) je kratší než nastavená pozice zoom reflektoru.

Na blesku nelze nastavit zábleskové režimy P-TTL nebo P-TTL-HSS

- Fotoaparát nepodporuje tento zábleskový režim. Viz návod k obsluze fotoaparátu.
- Nedochází k výmene dat mezi jednotkou blesku a fotoaparátem. Ťukněte na spoušť závěrky.

Nastavení pro manuální korekci zábleskové expozice TTL/P-TTL nemá žádný efekt.

- Fotoaparát nepodporuje manuální korekci zábleskové expozice TTL ne jednotce blesku.

Vyskytla se chyba pri automatickém prepnutí na synchronizacní cas záblesku.

- Fotoaparát má centrální závěrku (jako většina kompaktních fotoaparátu). Proto není potrebné prepínání synchronizacního casu.
- Fotoaparát je nastaven do zábleskového režimu P-TTL-HSS. V takovém případě se nevyskytuje prepnutí na synchronizacní cas.
- Fotoaparát funguje s časy závěrky, které jsou delší než synchronizacní cas záblesku. V závislosti na režimu fotoaparátu nelze prepnout k synchronizacnímu casu záverky (viz návod k obsluze fotoaparátu).

Snímek má stíny ve spodní části obrazu.

- Pri detailních záberech muže zpusobit paralakcní chyba mezi jednotkou blesku a cockou stíny na spodní hrane obrazu. Pro vyrovnání tohoto jevu muže být hlavní reflektor naklonen smerem dolu nebo otočen širokouhlý difuzor před reflektorem.

Snímky jsou přiliš tmavé.

- Predmet je mimo pracovní rozsah jednotky blesku. Poznámka: Použití osvetlení neprímý zábleskem redukuje pracovní rozsah jednotky blesku.
- Predmet obsahuje velmi ostré nebo reflexní oblasti. Merici

systém fotoaparátu nebo jednotky blesku je následkem tohoto klamán. Nastavte pozitivní manuální korekci zábleskové expozice, napr. +1 EV.

Snimky jsou přiliš světlé.

- V případě detailních snímků může dojít k preexpozici (snímky, které jsou přiliš světlé), a to pokud je čas závěrky kratší než synchronizační čas záblesku. Minimální vzdálenost osvetlení je přibližně 10% maximální pracovního rozsahu blesku indikovaného na LC displeji.

Parametry blesku pro ISO citlivost filmu a clona (clonové číslo) nelze nastavit na jednotce blesku.

- Dochází k přenosu digitálních dat mezi bleskem a fotoaparátem, přes která jsou automaticky nastaveny hodnoty clony (f) a ISO. ISO a clona jsou nastavitelné pouze v případě, že nebyla vymeněna žádná digitální data.

Nelze aktivovat na jednotce blesku synchronizaci blesku na druhou lamelu záverky (režim REAR)

- Nedochází k výmene dat mezi jednotkou blesku a fotoaparátem. Ťukněte na spoušť záverky.
- Fotoaparát je nastaven do zábleskového režimu P-TTL-HSS (viz 16.4).

Nelze nastavit na jednotce blesku režim řízení kontrastu.

- Nedochází k výmene dat mezi jednotkou blesku a fotoaparátem. Ťukněte na spoušť záverky.
- Fotoaparát je nastaven do zábleskového režimu P-TTL-HSS (viz 16.4).
- Není zapojen interní blesk fotoaparátu.
- Interní blesk fotoaparátu nebo externí blesk fotoaparátu (mecablitz) není připraven k záblesku.

16. Technické údaje

Smerná čísla pro ISO 100/21°, zoom 105 mm:

V metrické soustavě: 48 V imperiální soustavě: 157

Zábleskové režimy:

Standardní TTL bez predblesku, P-TTL, P-TTL HSS, manuální režim M.

Manuální částečný světelný výkon:

1/1 ... 1/128 světelný výkon, s navýšováním 1/3.

Délka trvání záblesku viz tabulku 2, strana 132:

Barevná teplota záblesku:

Přibližně 5600 K

Rozsah nastavení citlivosti:

ISO 6 až ISO 6400

Synchronizace:

Nízkonapetové odpalování záblesku

Približný pocet záblesku:

- * Približne 90 s NiCad bateriemi (600 mAh)
- * Približne 210 s vysokokapacitními alkalickými manganovými bateriemi
- * Približne 250 s NiMH bateriemi (1600 mAh)
- * Približne 460 s lithiovými bateriemi

(pri plném svetelném výkonu)

Doba nabíjení (pri plném svetelném výkonu):

Približne 3,5 sekundy

Pole působnosti osvetlení:

Hlavní reflektor od 24 mm (formát 35 mm)

Hlavní reflektor se širokoúhlým difuzorem od 18 mm (formát 35 mm)

Úhel naklopení a arctované pozice reflektoru zoom:

Nahoru: -7° 45° 60° 75° 90°

V protismeru

pohybu otáčení

hodinových

rucicek 30° 60° 90° 120° 150° 180°

Ve směru

pohybu otáčení

hodinových

rucicek 30° 60° 90° 120°

Približné rozmery v mm (š x v x h):

71 x 137 x 99

Hmotnost:

Približne 425 gr

Obsahuje:

Blesk s integrovaným širokoúhlým difuzorem, návod k obsluze

* Zmeny vyhrazeny!

17. Doplňkové příslušenství

Firma Metz neprijímá jakoukoliv zodpovědnost nebo neposkytuje záruku na vadné funkce nebo poškození blesku způsobené použitím doplňků od jiných výrobců.

- Mecabounce 58-90

(Položka c. 000058902)

Rozptylka pro jemné osvetlení. Dává snímkum mekci osvetlení. Vzhled kuže je přirozenější. Maximální pracovní rozsahy záblesku jsou redukovány asi o polovinu podle ztráty světla.

- **Odražný rozptylovac 58-23**
(Položka c. 000058235)
Jemné primé svetlo sníží husté stíny.
- **Prídavná patka**
(Položka c. w-F127)
Patka blesku pro režim slave.

Likvidace baterií

Nevhazujte použité baterie do domácího odpadu.

Prosím, vracejte použité baterie do sberních stanic, které by mela být přítomné ve vaši oblasti!

Prosím, vracejte pouze zcela vybité baterie.

Baterie jsou zcela vybité v prípade, že:

- zarizení, které tyto baterie napájely se samo vypne nebo zobrazí „Vybité baterie“.
- Po delším použití již nefunguje využívajícím způsobem.

Pro zabránění zkratování prelepte póly baterie lepicí páskou.

Tabulka 1: Výkon záblesku pri maximálním svetelném výkonu (P 1/1)

Tabulka 2: Délka záblesku pri individuálních úrovních částečného svetelného výkonu

Cástečný svetelný výkon	Délka záblesku	Výkon záblesku	Výkon záblesku
1	1/125	35	48
....			

Tabulka 3: Cas opakování cyklu a pocet záblesku s ruznými typy baterií

Typ baterie	Cas opakování cyklu		Pocet záblesku
	M	TTL	
Vysoko-výkonná alkalická-manganová	3,5 s	0,1 .. 3,5s	210 .. 4000
...	...		

Tabulka 4: Maximální výkon záblesku v režimu HSS

	ZOOM						
	18	24			
HSS							

- 1 - Hlavní spínač
- 2 - Volic režimu
- 3 - Tlacítko manuálního odpálení a ukazatel expozice O.K.
- 4 - Indikátor expozice O.K.
- 5 - Senzor pro bezdrátový dálkový režim
- 6 - Odblokovací tlacítko pro hlavní reflektor
- 7 - Karta reflektoru
- 8 - Širokouhlý difuzor (rozptylovač)
- 9 - Kryt prostoru pro baterie
- 10 - Hlavní reflektor
- 11 - Zamerování paprsku AF